Minera Panamá

Copia

Orden de Trabajo: 43829

FIRST QUANTUM MINERALS LTD

Supervisor: 17254 OLVER TRUJILLO JIMENO

OT Padre: 00043829
Originador: 202 Mine

OT fecha creacion: 16/04/2016
OT fecha/hora impresion: 28/04/2016 15:06:16

Detalles del Equipo

Equipo:	HT034 740B EJ CAT	Descripcion:	HT TRUCKS
Serie:	L4F00444	Frente de Trabajo:	
Horometro:	11.732.10	Fecha/Hr. Requerida:	29/04/2016 00
Tipo de OT:	PM proposal JDE	Prioridad:	Normal

Detalle de la Orden de Trabajo

Problema Reportado:	740B-MAINTENANCE 500 HRS-PM2	Grupo:		Teller:	B. tisa
Sistema:		Tecnico:	Leonel delgado	Capataz:	OLVER TRUJILLO JIMENO

de día

Backlog: 41798 SOS AR RADIADOR ACEITE - 8 - Condition Monitoring - 04/04/2016
37896 - INSPECCION DE TOLVA - 8 - Condition Monitoring - 11/03/2016

Realizado (SI/NO)

día -

Procedimientos de Servicio, Seguridad y Ambiente

Trabajo Realizado - OT

Causa Probable:
mantenimiento #2.
toma de muestra motor, coolan, transmisión, frontar, Hidraulicos, Eyactor, Dirección, mandos finales, diferenciales.

Trabajo Realizado:
Drenaje motor
cambio filtro motor, frantar, transmisión
Pre filtro aire y cabina
Rellenado de motor
Engrase general de todo el camión
Chequeo de bucel.

Observaciones:
Bueno Kasi no tenía luz.
pero
tienen que revisar lo Bien de día.
ya q estaba etiquetado
para al pm. esta listo.

HOROMETRO: 11738.6

INICIO (fecha/hora): 9:30 pm. | FINAL (fecha/hora): 3:30 AM.

01/05/2016

FIRMA

NOMBRE: Leonel delgado

TECNICO LIDER (CAPATAZ)

SUPERVISOR